


Exzenterspanner

Konstruktionsmerkmale (Form A) / Anwendungsbeispiele GN 927.2 / GN 927.7

Konstruktionsmerkmale (Form A)



Auflagescheibe


Stellschraube

Zugmutter/
Zugschraube



Stellmutter

Über die Stellmutter ist l_4 veränderbar
für optimale Spannkraft und geeignete
Hebelposition.



l_4 max. darf nicht überschritten werden.
Ansonsten besteht die Gefahr, dass das
Stellgewinde die Spannkraft nicht mehr
aufnehmen kann bzw. beschädigt wird.

Anwendungsbeispiel

